



Legenda

- granica opracowania
- piesze ciągi komunikacyjne
- przedepty
- drogi i parkingi
- ciągi pieszo jezdne
- kierunek barier terenowych
- wejścia do Ogrodu Saskiego
- ogrodzenia

Ułatwienia

6. Wejście od muszli koncertowej (istotny ciąg komunikacyjny)
7. Mostek na Czechówce: dobra komunikacja
8. Łagodna ścieżka omijająca cały cmentarz, która jest wyznaczona w planie mpzp
9. Korzystne wejścia boczne do Ogrodu Saskiego od Alei Jana Długosza
10. Połączenie Ogrodu Saskiego z ulicą Wieniawską za pomocą wejścia przy Bieczyńskiego
11. Istniejące wejście na stadion
12. Obecność przekopu od zachodniej strony stadionu

Bariery

1. Stadion + cmentarz: duża różnica wysokości. Wysokość cmentarza od Czechówki to 9,5m, a stadionu od tej strony to 9m. Wysokość cmentarza od Parku Saskiego to 5,3m, a stadionu to 3,65m.
2. Wejście do Ogrodu Saskiego: jest bardzo problematyczne i posiada strome, nierówne schody
3. Schody prowadzące do boisk: kończą się w połowie drogi mają bardzo wąską szerokość stopni
4. Wysokość nasypu z przodu stadionu: nasyp posiada 3,65m
5. Węzeł komunikacyjny Poniatowskiego z Aleją Solidarności: duże utrudnienie do przejścia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu			
Tytuł pracy:		Park Saski - dolina Czechówki	
Tytuł arkusza: Analiza ukształtowania terenu, powiązań widokowych i analiza komunikacyjna		Skala:	1:5000
Opracowała: inż. Renata Kosieradzka, inż. Klaudia Jaroszuk, inż. Yana Borysovska		Data:	29.10.2024
Prowadzący: dr inż. Jan Kamiński		Nr arkusza:	4